

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Донэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Филиал акционерного общества "Донэнерго" Миллеровские межрайонные электрические сети						
Вешенский район электрических сетей (ст. Вешенская, ул. Советская, 2)						
Оперативно-диспетчерская группа Вешенского района электрических сетей						
Служба механизации и автомобильного транспорта Вешенского района электрических сетей						
18000011. Сварщик	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами локальных вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
Вешенский участок Вешенского района электрических сетей						
18000013. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума				
Боковеский участок Вешенского района электрических сетей (ст. Боковеская, ул. Гагарина, д.10)						
18000014. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума				

Казанский участок Вешинского района электрических сетей (ст. Казанская, ул. Производственная, д.1)				
18000016. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
Служба механизации и автомобильного транспорта				
18000049. Сварщик	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами подаваемых вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
Электротехническая лаборатория	отсутствует			
Административно-хозяйственный отдел	отсутствует			
Ремонтно-строительная группа	отсутствует			
Миллеровский район электрических сетей				
Миллеровский участок Миллеровского района электрических сетей				
18000058. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
18000063. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
Кашарский участок Миллеровского района электрических сетей (пос. Кашары, ул. Горная, 40)				
18000064. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		

Матвеевский участок Миллеровского района электрических сетей (пос. Матвеевский, ул. Вокзальная, 12а)				
18000066. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
Тарасовский участок Миллеровского района электрических сетей (пос. Тарасовский, ул. Революционная, 30)				
18000068. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
Чертковский участок электрических сетей (пос. Чертково, ул. Петровского, 78а)				
18000072. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
Отдел технологических присоединений	отсутствует			
Отдел коммерческих услуг	отсутствует			

Дата составления: 28.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала _____ (подпись) Дынин Павел Анатольевич (Ф.И.О.)

02.03.23г. (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) Поляченко Сергей Николаевич (Ф.И.О.)

02.03.23г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по МТС и АХВ _____ (подпись) Емельяненко Сергей Александрович (Ф.И.О.)

02.03.2023г. (дата)

Специалист по персоналу I категории

ГУП

(должность)

(подпись)

Зариповская Наталья Сергеевна
(Ф.И.О.)

(дата)

02.03.2023

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Ляшко Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(дата)

02.03.2023

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Рябенко Наталья Вячеславовна
(Ф.И.О.)

(дата)

02.03.2023

Начальник службы механизации и автотранспорта

(должность)

(подпись)

Казбаненко Эдуард Иванович
(Ф.И.О.)

(дата)

02.03.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5507

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Казаква Ирина Стойковна
(Ф.И.О.)

(дата)

28.02.2023